NOTA ACLARATORIA DE CORRECCIÓN DE ERRORES

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 005/2024

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS VINCULADOS, PARA LA MONITORIZACIÓN DE VERTIDOS A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A.

Se ha detectado un error de en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, concretamente en la página 6, apartado 4.1.3. "Conexiones".

Donde dice:

- Entradas digitales
  - Mínimo de 2 entradas digitales
  - Frecuencia máxima de 250 Hz, tiempo mínimo de impulso 2 ms

Debe decir:

- Entradas digitales
  - Mínimo de 2 entradas digitales
  - Frecuencia máxima **mayor de 50 Hz**, tiempo mínimo de impulso **10 ms.**

Burgos 6 de febrero de 2024

EL RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN

CANIVELL GONZALO CARLOS - 13109101K

Firmado digitalmente por CANIVELL GONZALO CARLOS - 13109101K
Fecha: 2024.02.06 13:36:27 +01'00'

Carlos Canivell Gonzalo